


# MBDLE 밸브 구조 변경건



## 1) Hydraulic 변경 < 사진 1 참조 >

기존 반달 모양에서 육각 모양으로 변경  
제품의 표준화를 통해 제품 간소화  
제품 재 조립시 조립하면서 유량이 변경되는 현상 최소화

## 2) 필터 변경 < 사진 2 참조 >


기존 부직포 필터에서 철망으로 변경  
기존 필터 세척 후 재 조립시 o-ring 이 찢겨지거나 배치가 잘못되어 누설되는 문제가 해결  
부직포 필터 사이에 이물질이 끼어 필터가 막히는 문제 해결  
필터를 분해하기 위해서는 배관에서 분리해야 하는 불편함

## 3) 측면 나사플러그 변경

돌출된 나사플러그를 평평한 플러그로 변경  
사용하지 않는 pe (입구측 압력) 제거



< 사진 1 >



< 사진 2 >